

SYNERIQ



Bezpečnost, design a rozumné provozování kritické komunikační infrastruktury.

Ing. Jiří Kasner, MBA
jiri.kasner@syneriq.cz

Konference SCADA Security 2026
25. března 2026



HIRSCHMANN
A BELDEN BRAND

NET | MODULE

A BELDEN BRAND

Nač se postupně podíváme (v 409/2025 Sb.)

§ 27

Zabezpečení průmyslových, řídicích a obdobných specifických technických aktiv

Povinná osoba včetně požadavků uvedených v § 3 až 26 pro zajištění kybernetické bezpečnosti průmyslových, řídicích a obdobných specifických technických aktiv dále využívá nástroje a zavádí bezpečnostní opatření, která zajistí



- a) omezení fyzického přístupu k průmyslovým, řídicím a obdobným specifickým technickým aktivům,
- b) omezení oprávnění k přístupu k průmyslovým, řídicím a obdobným specifickým technickým aktivům,
- c) segmentaci a oddělení komunikačních sítí průmyslových, řídicích a obdobných specifických technických aktiv od jiných prostředí a segmentaci a oddělení těchto komunikačních sítí podle § 18,
- d) omezení vzdálených přístupů a vzdálené správy průmyslových, řídicích a obdobných specifických technických aktiv, včetně omezení komunikace mimo komunikační síť povinné osoby,
- e) ochranu jednotlivých průmyslových, řídicích a obdobných specifických technických aktiv před využitím známých zranitelností a hrozeb a
- f) dostupnost a obnovu průmyslových, řídicích a obdobných specifických technických aktiv pro zajištění dostupnosti regulované služby.

A malá poznámka:

- OT se týkají i §§ 3-26,
- my se podíváme na body od §17 dál (technická opatření),
- je třeba vše integrovat do svých ISMS,
- pozor na BCM, lidi, audity, údržbu, ...

Asi je to jasné, raději doplňuji jako poznámku.

Fyzická bezpečnost a její problémy.





SYNERIQ

 **Belden**

 **HIRSCHMANN**
A BELDEN BRAND

NET MODULE
A BELDEN BRAND

Fyzická bezpečnost a její problémy.



Operation

☒ On ☐ Off

DIP-Switch Status

Conflict with Hardware Settings ☐

Ring Manager On ☒

Standby On ☒

Software DIP Switch overwrite (MICE, PowerMICE and RS)


This feature introduces the possibility to disable the DIP switches using software.

Tab. "Operation" frame in the Advanced DIP-Switch dialog

Parameter	Meaning	Value range	Default setting
Operation	Activates/deactivates the DIP switches physically located on the device. On: activates hardware DIP switch configuration	On, Off	On


Fyzická komunikační cesta – vlastnosti.

- Neexistuje ideální přenosová cesta.
 - Útlum.
 - Zkreslení.
 - Přeslech.
 - Rušení, vyzařování.
- Každá přenosová cesta se chová k signálům jinak a je třeba s tím počítat.
- Záleží na frekvenci a charakteru signálu.
- Otázkou je, co se signálem, který už je ve stavu, že danou cestou jej nemá smysl přenášet, ale třeba by to šlo jinou ...




Chování jako bezpečnostní vlastnost.

- Ethernet byl navržena jako 1-perzistentní síť.
- Z grafu je sice zřejmé, že nejhůře zatěžuje síť (sdílené médium) – ale pouze za předpokladu, že bude hodně zatížena.
- Proč byla zvolena 1-perzistentnost.
 - Předpokládal se poměrně slabý provoz.
 - Zohlednila se i latence přenosu.
 - 1-perzistence nevzdává zbytečně.
 - Uzel se od okamžiku, kdy chtěl začít vysílat dostane na médium celkem rychle.



Omezení oprávnění.



- Musí navazovat na celkovou strategii pro oprávnění a přístupy.
- Často se diverzifikuje výrobce nebo se řeší lokálně.
- Důležité definice rolí – dle zvyklostí u ostatních §§ (netřeba často vymýšlet kolo).
- Co když to tak nejde?

Configuration

Login attempts

0

Min. password length

6

Login attempts period (min.)

0

Password policy

Upper-case characters (min.)

1

Lower-case characters (min.)

1

Digits (min.)

1

Special characters (min.)

1

User name	Active	Password	Role	User locked	Policy check	SNMP auth type	SNMP auth password	SNMP encryption type	SNMP encryption password
admin	✓	*****	administrator	■	☐	hmacmd5	*****	des	*****

SYNERIQ



Belden



HIRSCHMANN
A BELDEN BRAND



NET MODULE
A BELDEN BRAND


Omezení dalších rizik z toho plynoucích.

- Přístupy k zařízení různými protokoly – často bez zabezpečení ☹
- Časová synchronizace – proč a jak.
- Využití a stavy portů – dokumentace (on-line?).
- Sběr provozu a analýza.
- VPN k přístupu do managementu?
 - Jak se na tohle tvářit?
 - Co vlastně potřebujete ověřit na konci VPN?
 - Řízený dodavatel a jeho důvěryhodnost?
 - Obecný postup u vzdálených přístupů a jeho bezpečnost.

Type	Status	Name /	Default Pas...	HiDiscovery	Telnet	SSH V1	Tftp	Http	SNMP V1/V2	Profinet IO	IEC61850	Ethernet/IP	Time Synch...	Unused Acti...	Restricted ...	802.1X Port...	Inbound AN...	Outbound ...
—	!	192.168.173.132	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
—	!	192.168.173.133	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

Segmentace a vnitřní struktura sítě.

- L2 x L3?
 - Rizika.
 - Výhody a nevýhody obou řešení.
- Jak u datových prostupů v síti?
 - Analýza potřeby a rizika z toho plynoucí.
- Co se staršími zařízeními a jejich chováním (FDX, 10Mbps)?
 - Kolize CSMA/CD? Zná to ještě vůbec někdo? A že jich pořád žije...
- Vazby na dohled nad sítí.
 - Management VLAN a podobně.
 - Máme vše v ruce?



- Je zcela zásadní mít v ruce správné informace o aktivech a jejich parametrech.
- Parametry musí vycházet z návrhu a korespondovat s dokumentací.
- A je dobré vědět, co máte vlastně v ruce.
- Jak tohle hlídat?

```
</Entry>
<Entry>
  <Attribute name="h2IfacePhysIndex" convert="ifname" i="120"/>Attribute
  <Attribute name="h2DnsSdInventoryXstataMonitorPortLink"/>Attribute
  <!-- SNMP-Error: 2 <Attribute name="h2DnsSdInventoryXstataMonitorPortPoe"/>
  -->
</Entry>
<Entry>
  <Attribute name="h2IfacePhysIndex" convert="ifname" i="130"/>Attribute
  <Attribute name="h2DnsSdInventoryXstataMonitorPortLink"/>Attribute
  <!-- SNMP-Error: 2 <Attribute name="h2DnsSdInventoryXstataMonitorPortPoe"/>
  -->
</Entry>
</Table>
</H2B>
</H2B>
</H2B>
<Checksum type="SHA1" value="64998C5E1B1830878DC952D1FC7332E469CD768E"/>
</Config>
```


Product	GR506-6F8F76100GVH9REJMR
Release	GR50-3A-10.3.0.1
Hardware version	8495
Serial number	842C70101041077
Firmware software release (RAM)	GR50-10-10.31.01.25 07 12 07
Firmware software release (FLASH)	GR50-10.3.01 2025 07 02 12 07
Bootcode software release (RAM)	GR50-10.3.01 2024 04 06 16 13 11
Bootcode software release (FLASH)	HBC07-GR50-106.10.3.0 2024 04 10 15 27
Running Firmware Status	Signed
Secure Boot operational status	disabled
Management IP	192.168.173.133
IPv6 Link Local Address	7800::760B:0776:013C
MAC Link Address	74B8 9B 3E 81 25 07
Port active status IP	0.0.0.0
System Name	GR5-74B8069E313C
System Up Time	1 days 1 hr 35 min 57 sec
System Date and Time (local time zone)	2025-6-11 02:33:48
System operating hours	2025-6-11 02:33:48 5 secs
Power1	PRESENT
Power2	PRESENT
Current temperature	25°C
Current humidity	36%
Configuration status (running to NVM)	OK
AI (mmio/SSD) status	notPresent

[illegible]

Dohled a sledování provozu.

- Dohled je u redundantních systémů podstatnou částí nasazení a provozování KKI.
- Typicky je nasazen na společných velínech, dozornách a podobně, přičemž velínář je první linie detekce chyby a následně musí pokračovat procesy incident response a další.
- Sledování provozu a chování systému jako celku je podstatné z důvodu zátěží, nastavení sond pro IDS a podobně.
- Provozní stav by měl projít důkladnou analýzou provozu, aby bylo jasné a jisté, že provozní stav je ten správný startovací a cílový stav.

Dohled a sledování provozu.



Zranitelnosti a postupy s tím související.

- Každý výrobce by měl sledovat zranitelnosti svých zařízení a dodávat o tom informace.
- Každá zranitelnost pro uživatele představuje různě podstatné či nepodstatné ohrožení.
 - Není třeba obvykle bláznit.
 - Je moudré mít svoje testovací pracoviště + znalé vlastní pracovníky + řízeného bezpečného dodavatele.
 - Ne každá zranitelnost automaticky znamená nějakou akci nebo nutný zásah (tím méně krizový).
 - Často se u průmyslových systémů stává, že rozhodnutí o opravě zranitelnosti přijde v nesmyslný okamžik nebo v rámci hurá akce, která nadělá více škody než užitku. Toto je nutné pečlivě vážit.

Zranitelnosti a postupy s tím související.

Dobrý den,

zasíláme informace z oblasti sledování bezpečnostních hrozeb a postupů komponent HIRSCHMANN.

1. Nové zranitelnosti.
 - a. V období 01/01/2025 nebyly výrobem reportovány žádné nové známé zranitelnosti.
2. Nové informace ohledně softwaru.
 - a. Výrobce uveřejnil novou stránku k zajištění dostupnosti softwaru HiOS v sv. starších verzí na <https://www.doc.hirschmann.com/releasesmap.html?title=undefned>
3. Nové verze softwaru:
 - i. HiOS generace 10 (10.0.0.02 pro GRS/BR5 ze dne 11.2.2025) – zde doporučuji zvážet provedení upgrade kvůli opravám řádku 649, 651, 661, 663 – viz příloha,
 - ii. Classic generace 9 (09.1.15 ze dne 14.2.2025) – zde doporučuji zvážet upgrade z důvodů funkčních oprav – viz příloha,
 - iii. HiSeCoS – upgrade na verzi 05.01.201 (ze dne 17.2.2025) – zde obecně doporučujeme upgrade na generaci software 5 – se zvýšením funkčnosti, jedná se o optické rozdíly
 - iv. Vše k dispozici na stránkách podpory <https://hirschmann-support.belden.com/en-US>

Všechna doporučení musí podléhat úvaze provozovatele systému dle konkrétní bezpečnostní strategie a provozní situace konkrétního projektu, z naší strany se jedná o obecná doporučení po našich interních testech!


HIRSCHMANN
 A BELDEN BRAND

List of issues

HIOS

ID	Since	Fixed in	Variant	Description	Workaround	Correction
1	05.0.0	05.0.1	2A 3A 3S	The operator for TCP/UDP Ports of an existing ACL rule cannot be changed to "eq".	Delete the rule and recreate it with the operator "eq".	Fixed in release 05.0.01.
2		04.0.02	EES RSP RSPS RSPS	PRP dialog is missing in web interface.	-	Fixed in release 04.0.02.
	01.0.00	No fix	EES EESX GRS1020_1030 RED RSPSL RSPSL	The management agent is reachable with untagged packets, even the VLAN acceptable frame type is set to tagged frames only (adminOnlyVlan).	-	Hardware related limitation


Belden

Belden Security Advisory
PSIRT-2

Web Interface Vulnerability in HIOS

rest config" to delete the port Fix in release 05.0.00.
 completely or use CLI.
 No fix planned.
 with Multicast" to "Send to All" Fix planned in future release.

 Belden

Belden Security Advisory
PSIRT-2

Date: 2025-10-09
Version: 1.0

Summary

A vulnerability has been identified in the HiOS Switch Platform where an HTTP GET request to a specific endpoint causes the device to perform a reboot.
The severity is rated Critical with a CVSS v3.1 score of 9.3. [1]

Affected Products

Brand	Product Line	Version(s)
Hirschmann	HiOS Switch Platform	Since 09.1.00

Mitigation

Hirschmann – HiOS Switch Platform

Update to version 09.4.05, 10.3.01 or higher.

Zranitelnosti a postupy s tím související.



IEC 62443 Industrial communication networks – Network and system security			
General	Policies & Procedures	System	Component / Product
1-1 Concepts and models	2-1 Security program requirements for IACS asset owners	3-1 Security technologies for IACS	4-1 Product security development life cycle requirements
1-2 Master glossary of terms and abbreviations	2-2 IACS Security Protection Ratings	3-2 Security risk assessment for system design	4-2 Technical security requirements for IACS components
1-3 System security compliance metrics	2-3 Patch management in the IACS environment	3-3 System security requirements and security levels	
1-4 IACS security lifecycle and use-case	2-4 Security program requirements for IACS service providers		
	2-5 Implementation guidance for IACS asset owners		



Postupy k dostupnosti a obnovení + IRP a DRP.

Obsah


1.	OBSAH	2
2.	ZÁMĚR	2
3.	VYBAVENÍ SW A HW	2
4.	HARDWAROVÉ SELHÁNÍ	3
4.1.	Výměna zařízení za identický model	3
4.1.1.	Pomocí ACA modulu	3
4.1.2.	Pomocí záložní konfigurace	4
4.2.	Nahrání firmwaru	4
4.2.1.	pomocí ACA modulu	4
4.2.2.	Pomocí WEBového GUI	5
4.3.	Obnovení konfigurace z externí zálohy	5
5.	SOFTWAREVÉ SELHÁNÍ	6
5.1.	Reset do továrního nastavení	6
5.1.1.	Pomocí WEBového GUI	6
5.1.2.	Pomocí sériové konsoly nebo SSH	6
5.1.3.	Pomocí SysMon1 a sériové konsoly – ztráta admin hesla	6
5.2.	Návrat k předchozí verzi firmwaru	7
5.2.1.	Pomocí WEBového GUI	7
5.2.2.	Pomocí SysMon1 a sériové konsoly – ztráta GUI a CLI	7
5.3.	Získání lokálního přístupu do privku	8
5.3.1.	Management VLAN	8
5.3.2.	Vypnutí port	9
5.3.3.	Vypnutí nastavení bezpečnost na portech	9
5.3.4.	Vypnutí bezpečnost na vyvolený rozsah management adres	10
5.3.5.	Zapnutí management přístupu SSH, HTTPS, HTTP, Telnet, SNMP	10
6.	BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT	10
6.1.	IZOLACE ZAŘÍZENÍ	10
6.2.	REINSTALACE FIRMWARU Z DŮVĚRYHODNÉHO ZDROJE	10
6.3.	OBNOVA KONFIGURACE S REVIZÍ BEZPEČNOSTNÍCH NASTAVENÍ	10

- IRP a DRP není neslušná zkratka.
- Incident může být i úplně normální porucha, se kterou si musí správce daného technického aktiva poradit.
- Je rozumné mít více úrovní reakcí na incidenty nebo zásadní poruchy systému.
- Startovacím bodem je typicky obsluha dohledového systému – velín, dozorna.
- A pár věcí k diskusi:
 - testovací pracoviště,
 - náhradní díly,
 - minimální provozní stav,
 - postupy obnovení.
- A poznámka – ne vždy je všechno hned a často hned znamená ve zmatku a s většími škodami – v průmyslu obzvlášť.

Jak ne #1



Jak ne #2



Jak ne #3


HiDiscovery

File Edit Options ?

Signal Properties **WWW** Teletel Priv Rescan Preferences

10.123.63.20: Intel(R) 82577LM Gigabit Network Controller

ID	MAC Address	Vendor	IP Address	Net Mask	Default Gateway	Product	Name
200	80:63:14:06:E9	MICEL	10.123.63.2	255.255.254.0	10.123.62.1	MS20-1600SA45	MICE-4E34CE (NA01)
900	80:63:14:06:E9	MICEL	10.123.63.3	255.255.254.0	10.123.62.1	MS20-1600SA45	MICE-4E35E9
700	80:63:14:06:E9	MICEL	10.123.63.4	255.255.254.0	10.123.62.1	MS20-1600SA45	MICE-4E3599
400	80:63:14:06:E1E	MICEL	10.123.63.5	255.255.254.0	10.123.62.1	MS20-1600SA45	MICE-4E351E
300	80:63:14:06:F6	MICEL	10.123.63.6	255.255.254.0	10.123.62.1	MS20-1600SA45	MICE-4E34F6
600	80:63:14:06:71	MICEL	10.123.63.7	255.255.254.0	10.123.62.1	MS20-1600SA45	MICE-4E3571
800	80:63:14:06:C1	MICEL	10.123.63.8	255.255.254.0	10.123.62.1	MS20-1600SA45	MICE-4E35C1
100	80:63:14:06:A6	MICEL	10.123.63.9	255.255.254.0	10.123.62.1	MS20-1600SA45	MICE-4E34A6
500	80:63:14:06:49	MICEL	10.123.63.10	255.255.254.0	10.123.62.1	MS20-1600SA45	MICE-4E3549



Kontakt

Ing. Jiří KASNER, MBA
předseda představenstva

SYNERIQ, a.s.
Huťská 1294
272 01 Kladno

M +420 728 839 579
E jiri.kasner@syneriq.cz
W www.syneriq.cz

SYNERIQ



Belden



HIRSCHMANN
A BELDEN COMPANY

NET MODULE
A BELDEN COMPANY

